


② Gehäuse aufschrauben, Linksgewinde beachten
empf. Anzugsmoment 10Nm
*screw on housing, please note lefthand thread
rec. torque 10Nm*

① Kabel eindrehen
twist in cable



Es ist darauf zu achten, daß der montierte Steckverbinder durch Biegen des Kabels mechanisch nicht belastet wird
take care, that the connector is not be mechanically stressed by bending the cable

Index index	Änderung modification	Datum date	Name name

Original original	A4	Blatt sheet	1/1
----------------------	----	----------------	-----

Gez. drawn	Datum date	Name name
	11.11.05	HM
Gepr. app'd	16.11.05	BJ

Maßstab scale	1:1
------------------	-----

**Series N (1/4" Flex)
Serie N (1/4" Flex)**

Untert. Art	TG-Nr. T00100B0085
----------------	-----------------------

Ersatz für/replacement for

